

PSC – Piano di Sicurezza e di Coordinamento

D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

Lavori di

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa Madre Maria SS. della Visitazione e locali annessi, sita in Enna P.zza Duomo. Stralcio esecutivo Torre campanaria.

LAYOUT DI CANTIERE

- Inquadramento zone lavorazioni
- Organizzazione

Planimetria del cantiere - interventi sulla torre campanaria

Panoramica Casina Bianca

930.30

925.00

921.20

950.30

952.70

956.00

Panoramica Casina Bianca

Nota del progettista.
Per un migliore svolgimento dei lavori di cantiere di cui è oggetto il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento si evidenzia l'opportunità di operare secondo il cronoprogramma previsto per gli interventi che riguardano la torre campanaria. Eventuali cambiamenti per necessità organizzative dovranno essere concordati in forma preventiva con l' R.S.E.
Quanto sopra si rende necessario in quanto l'edificio in questione deve rimanere aperto al pubblico durante gli interventi da effettuare essendo la prima Chiesa cittadina. Al fine di evitare che il pubblico ed il personale di lavoro frequentino le medesime zone della Chiesa ed adoperino i medesimi percorsi ed ingressi tale soluzione appare ottimale.

Viale Paolo e Caterina Savoca

Piazza Duomo

955.80

area di lavoro interdetta al pubblico

Via Roma

956.40

956.00

958.30

Via Roma

958.30

961.00

Piazza Scarlato

Via Orlandino

Via Bagni

ipotesi di percorso pedonale alternativo per il pubblico

-  Area di massimo ingombro dei ponteggi