


DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA

Parrocchia Maria SS. della Visitazione  
Duomo di Enna



PROGETTO ESECUTIVO:

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria  
della Chiesa Madre "Maria SS. Della Visitazione"  
e locali annessi sita in Enna, P.zza Duomo.  
Stralcio - Torre campanaria.

Analisi del degrado

ELABORATI:  
- SEZIONE TRASVERSALE fronte sud  
- PROSPETTO fronte nord

TAV: 10

DATA: 10.08.2015

SCALA: 1:100



AGGIORNAMENTO


PROGETTISTA



COLLABORATORE


STUDIO DI PROGETTAZIONE AUSIELLO & FONTANAZZA ARCHITETTI ASSOCIATI


Via M. Grimaldi, 8/9 - Enna - tel/fax 0935/502310











- fenomeno di disgregazione e/o erosione
- incrostazioni di natura vegetale
- lesioni non passanti e/o conci slegati
- efflorescenze e/o croste
- tracce di umido da risalita con presenza di sali affioranti
- L distacco, rigonfiamento o ammanco di intonaco

SCALA 1:100