


DIOCESI DI PIAZZA ARMERINA

Parrocchia Maria SS. della Visitazione  
Duomo di Enna



PROGETTO ESECUTIVO:

Lavori di restauro e manutenzione straordinaria  
della Chiesa Madre "Maria SS. Della Visitazione"  
e locali annessi sita in Enna, P.zza Duomo.  
Stralcio - Torre campanaria.

Analisi materiali - Progetto

ELABORATI:  
- SEZIONE TRASVERSALE fronte sud  
- PROSPETTO fronte nord

TAV: 13

DATA:  
10.08.2015

SCALA: 1:100

AGGIORNAMENTO

PROGETTISTA

COLLABORATORE

STUDIO DI PROGETTAZIONE AUSIELLO & FONTANAZZA ARCHITETTI ASSOCIATI

Via M. Immediati, 8/9 - Enna - tel/fax 0935/592310







MATERIALE: superfici lapidee lisce e modanate.  
INTERVENTO ALL' ESTERNO: biodisinfestazione, rimozione meccanica, pulitura aereoabrasiva, riconfigurazione, consolidamento, protezione.  
INTERVENTO ALL' INTERNO: rimozione meccanica di precisione, pulitura aereoabrasiva, riconfigurazione, consolidamento, protezione.

MATERIALE: superfici lapidee scolpite.  
INTERVENTO ALL'ESTERNO: biodisinfestazione, impacchi emollienti, riconfigurazione puntuale, consolidamento, protezione.  
INTERVENTO ALL'INTERNO: impacchi emollienti, riconfigurazione puntuale, consolidamento, protezione.

MATERIALE: intonaco a base cementizia.  
INTERVENTO: dismissione, bonifica del supporto, messa in opera di intonaco deumidificante a base di calce.

MATERIALE: elementi in ferro battuto artistico.  
INTERVENTO: pulitura, consolidamento, sostituzione elementi completamente deteriorati, protezione.







PROSPETTO fronte nord

SCALA 1:100